

Hauts-de-France, Aisne
Martigny
21 rue de Leuze

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000550
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, A, 151

Historique

Le logis avec sa croupe brisée date du 18e siècle, sa taille et sa qualité architecturale indiquent peut-être qu'il s'agissait originellement d'une maison de maître ou d'un personnage aisé. Il a été partiellement repris au 19e siècle, l'encadrement en brique de la porte paraît en particulier dater de la fin du 19e siècle. Certaines de ses huisseries en bois paraissent être celles d'origine. Au cours de la 2e moitié du 19e siècle, une grange et une étable ont été construites lors de la transformation en ferme. L'ensemble des bâtiments est aujourd'hui à l'abandon, le logis est partiellement ruiné.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description

Le logis, double en profondeur, est en moellon calcaire avec un enduit partiel. Le solin a été partiellement repris en brique. Le rez-de-chaussée surélevé repose sur un sous-sol voûté en tas de charge. La croupe brisée, comportant trois lucarnes sur la façade antérieure, est en ardoise, partiellement complétée en ardoise synthétique. La grange est en pan de bois, sur un solin de brique, avec un essentage d'ardoise et planches. Elle est couverte par un toit à longs pans en tôle ondulée, l'étable attenante est en brique, couverte par un toit à longs pans également en tôle ondulée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit partiel ; essentage d'ardoise ; essentage de planches ; moellon ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture, métal en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe brisée ; pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection


Malgré son mauvais état de conservation, le logis datant du 18e siècle est particulièrement remarquable.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290157NUCA



Vue du logis depuis le sud-ouest.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19990205464XA



Élévation antérieure du logis.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980201610Z



Grange traversante.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200265X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.

IVR22_20080290157NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis le sud-ouest.

IVR22_19990205464XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure du logis.

IVR22_19980201610Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange traversante.

IVR22_20020200265X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation