

Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier du Bourg
26, 26bis, 28, 28bis rue Pasteur, ancienne rue du Faubourg

Maison de rapport à quatre logements, dit Gai Séjour

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80002195

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2005, 2015

Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde, enquête thématique régionale Villégiature et tourisme en Hauts-de-France

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Appellation : Gai Séjour

Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 1985. AR 39, 40, 41, 42

Historique

Maison à quatre logements construite au cours du 1er quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Edifice établi à l'aplomb de la rue et en double mitoyenneté. Des cours occupent les fonds de parcelle. La maison est composée de quatre logements accolés sous un même toit, de deux travées de largeur inégale chacun. Le gros-oeuvre, en brique, est laissé apparent, partiellement recouvert d'un badigeon, et recouvert d'un enduit à la base du mur. Le toit, en tuile mécanique, est couvert à un longs-pans et pignons découverts, animé par une noue formant pignon à ferme débordante en milieu de façade. Ce pignon unit les quatre logements et contribue à simuler l'apparence d'une seule habitation. Les logements sont réunis par deux, leur porte étant protégée par le même porche dans-oeuvre contenant un escalier en maçonnerie. Les larges baies du rez-de-chaussée sont couvertes d'un linteau en fonte. Une porte médiane, non surélevé, assure l'accès en fond de cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique badigeon partiel ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; noue

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit ; en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à quatre unités d'habitation

Décor

Techniques : fonderie, maçonnerie

Précision sur les représentations :

Les garde-corps des baies et les grilles de protection de portes sont en fonderie. Le mur est ponctuellement orné de motifs géométriques obtenus grâce à une alternance de briques de couleur ocre et rouge.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20068000133XA



Détail des deux logements de droite.

Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058003794NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons de villégiature du Crotoy (IA80001312) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ancienne place forte et ville du Crotoy, actuellement quartier du Bourg (IA80001709) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier du bourg

Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome, Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI



Vue d'ensemble.

IVR22_20068000133XA

Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des deux logements de droite.

IVR22_20058003794NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation