

Hauts-de-France, Somme  
Bertangles  
11 rue du Moulin

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80002542  
Date de l'enquête initiale : 2002  
Date(s) de rédaction : 2002  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1810. B 348, 349 ; 2002. AA 13, 19, 20, 87

### Historique

Un corps de bâtiment de plan allongé s'appuyant sur les limites latérales de la parcelle est visible sur le cadastre napoléonien de 1810 (doc. 1). L'état de section indique qu'elle appartient à un houpier.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

### Description

Edifice implanté en fort retrait de la voie. Construit en briques (pignons et solin) et en pan de bois hourdé en torchis et masqué par un enduit, il est couvert d'ardoises. Comme on peut le voir (fig. 3) la façade conserve partiellement l'enduit qui protégeait le torchis. La toiture à croupes présente un léger coyau. La façade antérieure (nord) compte 3 travées, dont 1 travée faible au centre marquée par la porte d'entrée, dont l'imposte conserve un décor ajouré en forme de coeur.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; torchis ; enduit ; enduit ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

### Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type ternaire  
État de conservation : mauvais état

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Présentation

L'édifice visible sur le cadastre napoléonien peut être daté du début du 19e siècle, comme l'indique également le décor ajouré de l'imposte de la porte d'entrée. Une dépendance latérale, aujourd'hui disparue, prolongeait sans doute le corps de logis à l'ouest.

Malgré son mauvais état, elle constitue le témoin le mieux conservé du type d'implantation des habitations antérieures au milieu du 19e siècle.

## Références documentaires

### Documents figurés

- **Bertangles. Plan cadastral. Sections A et B développées, avant 1813** (AD Somme ; 3 P 1555/3).

## Illustrations



Extrait du cadastre  
napoléonien (DGI).  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR22\_20038010327NUCA



Vue de situation depuis  
la rue du Moulin au nord.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR22\_20038010152NUCA



Vue de la façade nord.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20038000399NUCA



Détail sur la façade antérieure.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR22\_20038010153NUCA

## **Dossiers liés**

### **Dossiers de synthèse :**

La demeure urbaine et périurbaine : les maisons (IA80002453)

### **Oeuvre(s) contenue(s) :**

### **Oeuvre(s) en rapport :**

Le village de Bertangles (IA80002428) Hauts-de-France, Somme, Bertangles

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Extrait du cadastre napoléonien (DGI).

IVR22\_20038010327NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Ministère des finances  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis la rue du Moulin au nord.

IVR22\_20038010152NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade nord.

IVR22\_20038000399NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail sur la façade antérieure.

IVR22\_20038010153NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation