

Hauts-de-France, Aisne  
Beaumé  
6 rue de l' Eglise

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000525  
Date de l'enquête initiale : 1998  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, remise agricole, puits, poulailler

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1986, B2, 235

### Historique

Le logis date de 1849 (daté par fers d'ancrage), la grange traversante de type thiérachien correspond sans doute à cette campagne de construction. L'étable-remise accolée au logis est postérieure à cette date, anciennement en pan de bois et torchis, celui-ci a été remplacé par de la brique au cours de la 2e moitié du 20e siècle. Le poulailler date du 4e quart du 19e siècle. Certains bâtiments agricoles ont disparu au cours du 20e siècle (sources orales) .

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle  
Dates : 1849 (porte la date)

### Description

Le logis, sur sous-sol, est en brique avec un solin en pierre de taille calcaire, l'encadrement des baies et de la porte est aussi en calcaire comme les bandeaux et la corniche. L'étable-remise, accolée au logis sous le même toit, est en brique et possède un comble à surcroît servant de grenier. La grange traversante est en pan de bois sur un solin en brique et calcaire avec un essentage de bois et d'ardoise, couverte d'une demi-croupe en ardoise. Le poulailler, en brique, est couvert par un appentis en ardoise synthétique.


### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées  
Type(s) de couverture : appentis ; demi-croupe  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

### Typologies et état de conservation

Typologies : datation par fers d'ancrage ; logis et dépendances sous le même toit





Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section B.

IVR22\_20080290035NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20010201721V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation