

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
Bretel  
7 rue de Bretel

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007572  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1982, D2, 338

### Historique

D'après le propriétaire, cette ferme aurait été édifée dans le 2e quart du 19e siècle. Une charreterie occupait l'entrée de la cour, permettant ainsi l'abri des machines.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle (?)

### Description

Cette ferme de plan carré est séparée de sa voisine mitoyenne par un mur en torchis.

Le logis, situé au fond de la cour, est composé d'une ossature en bois avec remplissage de torchis sur solin de brique. Le rez-de-chaussée abrite un sous-sol. A l'origine de trois travées, il a été agrandi ultérieurement d'une travée en brique. Le comble, accessible depuis l'extérieur par une échelle, abrite un grenier permettant le stockage des grains. D'après le propriétaire, la charpente en orme est dite "anglaise" car elle ne possède pas de chevrons. Il s'agit d'un système très solide composé de bois peu épais mais larges.

Au nord, la grange, mitoyenne de celle du n°9, est plus basse mais composée des mêmes éléments de construction (torchis et pans de bois).

A l'est de la cour, se trouvent les étables. Pourvues d'une ossature en bois, elles étaient primitivement hourdées au torchis ; la tôle a remplacé ce matériau pour la face sur cour.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis depuis la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005939NUCA



Vue des écuries et étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005940NUCA



Vue de la grange sur rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005941NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Bretel à Boismont (IA80007304) Hauts-de-France, Somme, Boismont, Bretel

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis depuis la rue.

IVR22\_20058005939NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries et étables.

IVR22\_20058005940NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange sur rue.

IVR22\_20058005941NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation