

Hauts-de-France, Somme
Mirvaux
2 rue de l' Eglise

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000221
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, étable, écurie, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1931, A2, 490, 489, 417

Historique

La ferme comprend deux logis : l'un, en torchis, date du 19e siècle et occupe la position en fond de cour coutumière, tandis que l'autre a été édifié en brique le long de la rue de l'Eglise, en 1913 (date portée).

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1913 (porte la date)

Description

La ferme s'organise autour d'une vaste cour fermée formant un long rectangle, mais la distribution des bâtiments est un peu perturbée par la présence de deux logis. Au nord, le long de la rue de l'Eglise, s'élèvent deux corps de bâtiments. Le plus grand, proche de l'église, abrite le logis en brique, prolongé à l'ouest par un passage charretier et une grange, et à l'ouest par une écurie (réaménagée en pièce d'habitation vers 1960). Le côté nord de la cour comprend aussi une dépendance en brique plus récente. En face, le côté sud de la cour se compose de petites étables en briques, d'un logis en torchis de cinq travées, et d'une longue grange en torchis aujourd'hui recouvert de tôle. Quant aux petits côtés de la cour, ils sont occupés par des dépendances agricoles en briques (côté est) ou refaites en parpaings (côté ouest). Enfin, la ferme possède un puits, creusé devant le logis en torchis. On notera, sur ce dernier, la présence de tuiles vernissées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Logis en torchis, sur
le côté sud de la cour.
Phot. Judith Förstel
IVR22_19988000888Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Mirvaux (IA80000267) Hauts-de-France, Somme, Mirvaux

Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Logis en torchis, sur le côté sud de la cour.

IVR22_19988000888Z

Auteur de l'illustration : Judith Förstel

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation