

Hauts-de-France, Somme
Boismont
Bretel
13 rue de Bretel

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007568
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, laiterie, bergerie, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, D2, 189 ; 1982. D2 349, 299

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1832 selon un plan relativement similaire. Le logis dispose aujourd'hui du même emplacement. Mais la transformation excessive de cet ensemble ne permet pas d'en assurer l'authenticité. La structure en bois qui compose les bâtiments en torchis et pans de bois date probablement du 18e siècle mais certains éléments de la ferme actuelle ont été construits au début du 20e siècle (notamment le logis, à l'origine composé de torchis et pans de bois). Une rangée de briques occupait le faitage de la grange pour permettre une meilleure stabilisation des tuiles. Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1ère moitié 20e siècle

Description

Les bâtiments de cette ferme, entourée de pâtures, sont regroupés autour d'une cour fermée. L'ensemble est couvert en pannes picardes, mis à part les éléments sur rue qui disposent d'une couverture en ardoise. La cour intérieure est accessible en empruntant un corps de passage dont la charpente est apparente. Les deux pignons situés à l'abri de cet élément sont percés d'une gerbière permettant l'engrangement. Le long de la rue, d'ouest en est, se développent le stockage à betteraves, les étables à veaux, les étables à cochons, la laiterie au coin. Ces éléments sont en briques et possèdent des aérations verticales sur rue. D'autres étables à cochons longent la rue, après le logis. Composées de pans de bois et torchis, elles sont aujourd'hui recouvertes d'un crépi qui empêche d'en apprécier les matériaux d'origine. Les tenons d'ancrage du sommier sont visibles. Le logis occupe toute la partie orientale de la cour et dispose d'une cave. Il est aujourd'hui très dénaturé mais l'ossature en bois semble d'origine puisque la sablière haute est encore apparente. Seule la partie en saillie n'a pas subi de transformation. L'écurie est située dans son prolongement, au sud. Un passage ouvert vers les pâtures permet l'entrée du bétail. La grange à fourrage s'étend au sud de la propriété. Il s'agit d'un bâtiment haut et long entièrement construit en pans de bois et torchis, couvert de tuiles flamandes. Les cloisons intérieures disposent des mêmes matériaux. L'édifice dispose d'un espace de stockage tout à fait important ; les troncs à peine équarris ont permis la réalisation de sa charpente. La partie occidentale de la cour est occupée par les étables à vaches ainsi que la bergerie. Le bois ayant permis la réalisation de la charpente et de l'ossature de l'ensemble des bâtiments est l'orme.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; essentage de planches ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : chaume, tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

La ferme semble posséder des fondations anciennes mais le bâti a pu être restauré tout en conservant les poutres et poteaux d'origine. L'encuvement de la grange (surcroît) ainsi que la pente du corps de passage trahit l'ancienne couverture en chaume de ces deux éléments au moins.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005907NUCA



Vue du passage couvert depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005908NUCA



Vue de la charpente
du passage couvert.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005909NUCA



Vue du passage couvert et de la
partie située à l'ouest de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005911NUCA



Vue des bâtiments situés au nord
de la propriété depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005912NUCA



Vue de la grange depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005913NUCA



Vue de la charpente de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005914NUCA



Vue intérieure des
cloisons de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005916NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Bretel à Boismont (IA80007304) Hauts-de-France, Somme, Boismont, Bretel

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale depuis la rue.

IVR22_20058005907NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage couvert depuis la rue.

IVR22_20058005908NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente du passage couvert.

IVR22_20058005909NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage couvert et de la partie située à l'ouest de la cour.

IVR22_20058005911NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments situés au nord de la propriété depuis la cour.

IVR22_20058005912NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange depuis la cour.

IVR22_20058005913NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente de la grange.

IVR22_20058005914NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure des cloisons de la grange.

IVR22_20058005916NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation