

Hauts-de-France, Somme  
Le Crotoy  
quartier des Mollières  
13 rue Florentin-Lefils

## Maison à deux logements, dite Villa Yvonne

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80001693  
Date de l'enquête initiale : 2002  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison  
Appellation : Villa Yvonne  
Parties constituantes non étudiées : jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1985, AP, 110

### Historique

Maison à deux logements, dite Villa Yvonne, construite à la limite des 19e et 20e siècles.  
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

### Description

Edifice construit à l'aplomb de la rue, mitoyen sur la façade latérale gauche, mais possédant un jardin en fond de parcelle. La maison est de plan allongé composée de deux logements accolés de deux travées chacun. Deux portes médianes, permettent l'accès à chaque unité. Le gros-oeuvre, vraisemblablement en brique, est recouvert d'un crépi, laissant apparaître des chaînes d'angle en appareil de pierre de taille (calcaire). Un bandeau horizontal marque la séparation entre les deux niveaux. Le toit, en tuile mécanique, est couvert de longs-pans et pignons partiellement couverts du fait de la mitoyenneté. Les habitations ne montrent aucun signe extérieur de villégiature, hormis leur morphologie et leur appellation. Une corniche orne le faîte du mur gouttereau. Sur la façade latérale gauche, non pouvons noter la présence d'un oculus (obstrué).

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; crépi  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

### Typologies et état de conservation

Typologies : maison à deux unités d'habitation

### Décor

Techniques : fonderie

Précision sur les représentations :

Les garde-corps des baies sont en fonte de fer.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble.  
Phot. Elisabeth Justome  
IVR22\_20058002575NUCA



Vue de trois-quarts.  
Phot. Elisabeth Justome  
IVR22\_20058002576NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons de villégiature du Crotoy (IA80001312) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le quartier des Mollières au Crotoy (IA80001711) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier des Mollières

Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI



Vue d'ensemble.

IVR22\_20058002575NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts.

IVR22\_20058002576NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation