

Hauts-de-France, Somme
Ville-le-Marclet
44 rue Georges-Outrebon

Centrale électrique EDF, aujourd'hui logement

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80009748
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : centrale électrique
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : logement, bureau, atelier de réparation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1999, AK, 43, 44

Historique

La petite centrale électrique a été construite en 1931 pour Electricité de France (EDF), comme l'indique la date portée sur le pignon du logement. Elle était composée d'un logement, de bureaux et d'un atelier attenant destiné à l'entretien des transformateurs électriques.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1931 (porte la date)

Description

Les bureaux occupaient le premier étage de la construction à usage de logement et avaient un regard direct sur l'atelier d'entretien attenant, grâce à trois baies.

Éléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente métallique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005107NUCA



Vue d'ensemble postérieure.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005108NUCA



Logement et bureaux,
façade postérieure.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005109NUCA



Atelier de réparation, façade arrière.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005110NUCA



Intérieur de l'atelier de
réparation, vue d'ensemble.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005111NUCA



Intérieur de l'atelier de réparation,
détail des ouvertures de
surveillance, depuis les bureaux.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005112NUCA



Intérieur de l'atelier de
réparation, détail des affiches
de consignes de sécurité
destinées aux ouvriers de l'atelier.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005116NUCA



Détail de la date de 1931
portée sur le pignon.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005113NUCA



Porte d'entrée sur rue.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005114NUCA



Détail de la grille en ferronnerie
de la porte d'entrée sur rue.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20098005115NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Ville-le-Marcelet (IA80009628) Picardie, Somme, Ville-le-Marcelet

Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue d'ensemble.

IVR22_20098005107NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble postérieure.

IVR22_20098005108NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement et bureaux, façade postérieure.

IVR22_20098005109NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de réparation, façade arrière.

IVR22_20098005110NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de réparation, vue d'ensemble.

IVR22_2009800511NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de réparation, détail des ouvertures de surveillance, depuis les bureaux.

IVR22_20098005112NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de réparation, détail des affiches de consignes de sécurité destinées aux ouvriers de l'atelier.

IVR22_20098005116NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la date de 1931 portée sur le pignon.

IVR22_20098005113NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'entrée sur rue.

IVR22_20098005114NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la grille en ferronnerie de la porte d'entrée sur rue.

IVR22_20098005115NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation