Bâtiment du dépôt, deuxième étage : vue des rayonnages entre les vaisseaux 1 et 2. À noter : l'absence de cloison verticale qui garantit une bonne circulation de l'air derrière les liasses.

IVR31_20155901841NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation