Détail du contrefort est où apparaissent des fragments de blindage (en haut) ainsi que les empreintes des bois de coffrage moulurés utilisés : une porte (à droite), des angelots (en bas)

IVR31_20145904207NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation