



Plan de situation du tissage BVR de Corbie [en rouge : bâtiment non détruit ; en rouge foncé : bâtiment qui serait abandonné ; en hachure rouge : bâtiment dont la construction se termine ; en rose : bâtiment dont la construction est indispensable à bref délai ; en jaune : bâtiment dont la construction est envisagée par la suite ; en vert hachuré : terrain appartenant à la société], 8 juin 1945 (AD Somme ; 1254 W 154).

IVR32_20168006418NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation