Vue postérieure du bâtiment situé au sud, avec rehaussement à l'aide d'un surcroît ajouré, prouvant que le bâtiment était auparavant couvert en chaume.

IVR22_20078005317NUCA
Auteur(s) de l'illustration Inès Guérin
Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
Apparaît dans le(s) dossier(s) :
[IA80007795] Ferme