



Entrée charretière avec fenêtres à engranger ou fenêtres d'atelier, n°27 rue Principale, vue depuis l'ouest. Le mur à gauche pourrait matérialiser l'ancien emplacement d'une autre grange.

IVR32_20216000868NUCA

Auteur(s) de l'illustration Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[A60005251] L'habitat du village du Crocq